

**公益社団法人日本技術士会東北本部
応用理学部会**


**平成 27 年度現地見学会
「相馬市～南相馬市の津波災害等復旧状況
見学(福島第 1 原発 20km 圏内ツアー)」**

資料

平成 27 年 7 月 17 日(金)

**主催：東北本部応用理学部会
案内：NOP 法人野馬土**

図 1-1-1 航空機による放射性物質のモニタリングの結果（左：地表面から1m高さの空間線量率、右：放射性セシウム134及びセシウム137の合計の沈着量）



資料：原子力規制委員会 第6次航空機モニタリング結果（平成24年11月16日）

地理院地図
(電子国土Web)

例：劔岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

情報


機能



10 km

情報

機能



地理院地図
(電子国土Web)

例：劔岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

情報

機能



情報

機能



地理院地図
(電子国土Web)

例：劔岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

情報

機能




地理院地図
(電子国土Web)

例：劔岳 / 金沢市木ノ新保町 / 35度0分0秒 135度0分0秒 / 35.00 135.00 / 54SUE83694920

情報

機能



07/16 40560、07/15 36697、総計 5,714,433